

Cronológico de Resoluciones emitidas:

NOMBRE	NUMERO	ANEXOS Y FUTURAS ENMIENDAS
Enmiendas adoptadas al Capitulo I del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, y su Protocolo de 1988	Resolución No. 106-OMI-01-DGMM	Resolución MSC. 204 (81) de 18 de mayo de 2006
Enmiendas adoptadas al Capitulo II-1 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974 enmendado	Resolución No. 106-OMI-02-DGMM	Resolución MSC 1 (45) del 20 de noviembre de 1981, Resolución MSC 2 (45) del 20 de noviembre de 1981, Resolución MSC 6 (48) del 17 de junio de 1983, Resolución MSC 1 (45) del 20 de noviembre de 1981, Resolución MSC 13 (57) del 11 de abril de 1989, Resolución MSC 19 (58) del 25 de mayo de 1990, Resolución MSC 26 (60) del 10 de abril de 1992, Resolución MSC 27 (61) del 11 de diciembre de 1992, Resolución 1 del 29 de noviembre de 1995, Resolución MSC 47 (66) del 4 de junio de 1996, Resolución MSC 65 (68) del 4 de junio de 1997, Resolución MSC 69 (69) del 20 de mayo de 1998, Resolución MSC 99 (73) del 5 de diciembre de 2000, Resolución MSC 134 (76) del 12 de diciembre de 2002, Resolución MSC 151 (78) del 20 de mayo de 2004, Resolución MSC 170 (79) del 9 de diciembre de 2004, Resolución MSC 194 (80) del 20 de mayo de 2005, Resolución 216 (82) del 8 de diciembre de 2006, Anexo I en vigor el 1 de julio de 2008, Anexo II en vigor 1 de enero de 2009, y Anexo III en vigor 1 de julio de 2010
Enmiendas establecidas en la presente Resolución al Capítulo II-2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974 enmendado	Resolución No. 106-OMI-03-DGMM	Resolución MSC 99 (73) del 5 de diciembre de 2000, Resolución MSC 134 (76) del 12 de diciembre de 2004, Resolución MSC 194 (80) del 20 de mayo de 2005, Resolución MSC 201 (81) del 1 de julio de 2001,
Enmiendas establecidas en la presente Resolución al Capítulo III del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974 enmendado	Resolución No. 106-OMI-04-DGMM	Resolución MSC 47 (66) del 4 de junio de 1996, Resolución 91 (72) del 26 de mayo de 2000, Resolución 134 (76) del 12 de diciembre de 2002, Resolución 170 (79) del 9 de diciembre de 2004, Resolución MSC 201 (81) del 18 de mayo de 2006,
Enmiendas adoptadas al Capitulo IV del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974 enmendado	Resolución No. 106-OMI-05-DGMM	Resolución MSC 13 (57) del 11 de abril de 1989, Resolución MSC 27 (61) del 11 de diciembre de 1992, Resolución MSC 69 (69) del 20 de mayo de 1998, Resolución MSC 123 (75) del 24 de mayo 2002, Resolución MSC 152 (78) del 20 de mayo de 2004,
Enmiendas adoptadas al Capitulo V del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974,	Resolución No. 106-OMI-06-DGMM	Resolución 99 (73) del 5 de diciembre de 2000, Resolución MSC 123 (75) del 24 de mayo de 2002, Resolución MSC 142 (77) del 5 de junio de 2003, Resolución MSC 153 (78) del 20 de mayo de 2004, Resolución MSC 170 (79) del 9 de diciembre de 2004, Resolución MSC 201 (82) del 18 de mayo de 2006, en vigor el 1 de julio de 2008 Resolución MSC 202 (82) del 18 de mayo de 2006, en vigor el 1 de julio de 2008
Enmiendas adoptadas al Capítulo VI del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974 enmendado	Resolución No. 106-OMI-07-DGMM	Resolución MSC 22 (59) del 23 de mayo de 1991, Resolución MSC 42 (64) del 9 de diciembre de 1994, Resolución MSC 47 (66) del 4 de abril de 1996, Resolución MSC 69 (69) del 18 de mayo de 1998, Resolución MSC 123 (75) del 24 de mayo de 2002, Resolución MSC 123 (73) del 24 de mayo de 2002,
Enmiendas adoptadas al Capitulo VII del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974 enmendado,	Resolución No. 106-OMI-08-DGMM	Resolución MSC 6 (48) del 17 de junio de 1983, Resolución MSC 22 (59) del 23 de mayo de 1991, Resolución MSC 42 (64) del 9 de diciembre de 1994, Resolución MSC 57 (67) del 5 de diciembre de 1996, Resolución MSC 69 (69) del 20 de mayo de 1998, Resolución MSC 87 (21) del 27 de mayo de 1999, Resolución MSC 117 (74) del 6 de junio de 2001, Resolución MSC 123 (75) del 24 de mayo de 2002, Resolución MSC 170 (79) del 9 de diciembre de 2004,

Enmiendas adoptadas al Capitulo IX del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974 enmendado	Resolución No. 106-OMI-09-DGMM	Resolución MSC 99 (73) del 5 de diciembre de 2000
Enmiendas adoptadas al Capitulo X del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974 enmendado	Resolución No. 106-OMI-10-DGMM	Resolución MSC 99 (73) del 5 de diciembre de 2000,
Enmiendas adoptadas al Capitulo XI-1 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974 enmendado	Resolución No. 106-OMI-11-DGMM	Resolución MSC 47 (66) del 4 de junio de 1996, Resolución 1 del 12 de diciembre de 2002, de la Conferencia de los gobiernos contratantes del Convenio SOLAS,
Enmiendas adoptadas al Capitulo XII del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974 enmendado	Resolución No. 106-OMI-12-DGMM	Resolución MSC 134 (76) del 12 de diciembre de 2002, Resolución MSC 170 (79) del 9 de diciembre de 2004,
Código Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG)	Resolución No. 106-OMI-13-DGMM	Resolución A.716(17) del 6 de noviembre de 1991 , Resoluciones MSC.122(75) y MSC.123(75) ambas del 24 de mayo de 2002, Resolución MSC.157(78) del 20 de mayo de 2004, Resolución MSC. 170 (79) del 9 de diciembre de 2004,
Código Internacional de Seguridad de Naves de Gran Velocidad (NVG)	Resolución No. 106-OMI-14-DGMM	Resolución MSC.36(63) del 20 de mayo de 1994, Resolución MSC.97(73) del 5 de diciembre de 2000 y Resolución MSC.175(79) del 10 de diciembre de 2004,
Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y de la Contaminación (Código IGS)	Resolución No. 106-OMI-15-DGMM	Resolución A.741(18) de 4 de noviembre de 1993, Resolución A.788 (19) del 23 noviembre de 1995, Resolución A. 913 (22) del 29 de noviembre de 2001, Resoluciones MSC. 99 (73) del 5 de diciembre de 2000, Resolución MSC.104(73) del 5 de diciembre de 2000, Resolución MSC.179(79) del 10 de diciembre de 2004
Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Productos Químicos Peligroso a Granel (Código CIQ)	Resolución No. 106-OMI-16-DGMM	Resolución MSC.4(48) del 17 del junio de 1983, Resolución MSC. 6 (48) del 17 de junio de 1983, Resolución MEPC.19(22) del 5 de diciembre de 1985, Resolución MEPC.119(52) del 15 de octubre de 2004 Resolución MSC.176(79) del 6 de diciembre de 2004, Resolución MSC.212(82) del 8 de diciembre de 2006, en vigor el 1 de enero de 2009
Código para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel (Código CGrQ)	Resolución No. 106-OMI-17-DGMM	Resolución A. 212 (VII) Resolución MEPC.20(22) del 5 de diciembre de 1985, Resolución MSC.9(53) del 17 del septiembre de 1986, Resolución MSC.14(57) del 11 de abril de 1989, Resolución MEPC.33(27) del 17 de marzo de 1989, Resolución MSC.18(58) del 24 de mayo de 1990, Resolución MEPC.41(29) del 16 de marzo de 1990, Resolución MSC.29(61) del 11 de diciembre de 1992, Resolución MEPC.56(33) del 30 de octubre de 1992, Resolución MSC.51(66) del 4 de junio de 1996, Resolución MEPC.70(38) del 10 de julio de 1996, Resolución MSC.106(73) del 5 de diciembre de 2000, Resolución MEPC.80(43) del 1 de julio de 1999, Resolución MEPC.91(45) del 5 de octubre de 2000, Resolución MSC.181(79) del 9 de diciembre de 2004, Resolución MEPC.144(54) del 11 de diciembre de 2006, Resolución MSC.212(81) del 18 de mayo de 2006, en vigor el 1 de agosto de 2007 (incluida en la Resolución 0005)
Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Gases Licuados a Granel (Código CIG),	Resolución No. 106-OMI-18-DGMM	Resolución MSC 5 (48) del 17 de junio de 1983, Resolución MSC. 6 (48) del 17 de junio de 1983, Resolución MSC.17 (58) del 24 de mayo de 1990, Resolución MSC 30 (61) del 11 de diciembre de 1992, Resolución MSC. 32 (63) 23 de mayo de 1994, Resolución MSC. 59 (67) del 5 de diciembre de 1996, Resolución MSC. 103 (73) del 5 de diciembre de 2000, Resolución MSC. 177 (79) del 10 de diciembre de 2004,

Código para la Seguridad del Transporte de Combustible Nuclear Irradiado, Plutonio y Desechos de Alta Actividad en Cofres a Bordo de los Buques (CNI),	Resolución No. 106-OMI-19-DGMM	Resolución A.748 (18) del 4 de noviembre de 1993, Resoluciones del 23 de noviembre de 1995, Resolución A. 853 (20) del 27 de noviembre de 1997, Resolución A. 854 (20) del 27 de noviembre de 1997; Resolución MSC.87 (71) del 27 de mayo de 1999, Resolución MSC. 88 (71) del 27 de mayo de 1999, Resolución MSC. 118 (74) del 6 de junio de 2001, Resolución MSC. 118 (74) del 6 de junio de 2001, Resolución MSC. 135 (76) del 12 de diciembre de 2002, Resolución MSC. 178 (79) de 10 de diciembre de 2004,
Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS)	Resolución No. 106-OMI-20-DGMM	Resolución MSC 48 (66) del 4 de mayo de 1996,
Código Marítimo Internacional para la Aplicación de Procedimiento de Ensayo de Exposición al Fuego (PEF)	Resolución No. 106-OMI-21-DGMM	Resolución MSC. 57 (67) del 5 de diciembre de 1996, Resolución MSC. 61(67) del 5 de diciembre de 1996, Resolución MSC. 101(73) de 5 de diciembre de 2000, Resolución MSC.173 (79) del 10 de diciembre de 2004,
Código Marítimo Internacional de Sistema de Seguridad contra Incendios (SSCI)	Resolución No. 106-OMI-22-DGMM	Resolución MSC 98 (73) de 5 de diciembre de 2000.
Código Internacional para el Transporte sin riesgo de Grano a Granel (Código internacional para el transporte de grano), y el Código de Prácticas para la Seguridad de Operaciones de Carga y Descarga de los Graneleros	Resolución No. 106-OMI-23-DGMM	Resolución MSC. 22 (59) del 23 de mayo de 1991, Resolución MSC 47 (66) del 4 de junio de 1996 Resoluciones MSC 23 (59) del 23 de mayo de 1991, Resolución A. 862 (20) de 27 de noviembre de 1997
Disposiciones técnicas relativas a los medios de acceso para las inspecciones	Resolución No. 106-OMI-24-DGMM	Resolución MSC 133 (79) del 12 de diciembre de 2002 Resolución MSC. 158 (78) del 20 de mayo de 2004, Resolución MSC.170 (79) del 12 de diciembre de 2002
Normas Relativas a las Estructuras Laterales de los Graneleros de Forro Sencillo en el Costado	Resolución No. 106-OMI-25-DGMM	Resolución MSC 168 (79) del 9 de diciembre de 2004, Resolución MSC 170 (79) del 12 de diciembre de 2002
Normas para la Inspección y el Mantenimiento de Las Tapas de Escotilla de Graneleros	Resolución No. 106-OMI-26-DGMM	Resolución MSC 169 (79) del 9 de diciembre de 2004
Enmiendas al sub capítulo 1.9 del Código de Práctica de Seguridad de para la Estiba y Sujeción de la Carga	Resolución No. 106-OMI-27-DGMM	MSC/Circ.664 del 9 de diciembre 1994, MSC/Circ.691 del 15 de mayo de 1996, MSC/Circ.740 del 6 de junio de 1996, MSC/Circ.812 del 6 de diciembre de 1996, MSC/Circ.1026 del 16 de mayo de 2002,
Enmiendas adoptadas al Anexo I y II del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78)	Resolución No. 106-OMI-28-DGMM	Resolución MEPC 117 (52) del 15 de octubre de 2004, Resolución MEPC 118 (52) del 15 de octubre de 2004, Resolución MEPC 141 (54) del 24 de marzo de 2006, Resolución MEPC 154 (55) del 13 de octubre de 2006, en vigor el 1 de marzo de 2008
Enmiendas adoptadas al Anexo III del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78)	Resolución No. 106-OMI-29-DGMM	Resolución MEPC 58 (33) del 30 de octubre de 1992, Resolución 2 del 2 de marzo de 1994 de la Conferencia de los gobiernos contratantes del Convenio MARPOL 73/78, Resolución MEPC 84 (44) del 13 de marzo de 2000,
Enmiendas adoptadas al Anexo IV del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78)	Resolución No. 106-OMI-30-DGMM	Resolución MEPC 88 (33) del 13 de marzo de 2000, Resolución MEPC 115 (51) del 1 de abril de 2004, Resolución MEPC 143 (54) del 24 de marzo de 2006, en vigor el 1 de agosto de 2007
Enmiendas adoptadas al Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78)	Resolución No. 106-OMI-31-DGMM	Resolución MEPC 36 (28) del 17 de octubre de 1989, Resolución MEPC 42 (30) del 16 de noviembre de 1991, Resolución MEPC 48 (31) del 4 de julio de 1991, Resolución 3 del 2 de noviembre de 1994 de la Conferencia de los gobiernos contratantes del Convenio MARPOL 73/78, Resolución MEPC 65 (37) del 14 de noviembre de 1995, Resolución MEPC 89 (45) del 5 de octubre de 2000, Resolución MEPC 116 (51) del 11 de abril de 2004,
Enmiendas adoptadas al Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78)	Resolución No. 106-OMI-32-DGMM	Resolución MEPC 132 (53) del 22 de julio de 2005,
Directrices Sobre el Programa Mejorado de Inspecciones Durante los Reconocimientos de Graneleros y Banqueros	Resolución No. 106-OMI-33-DGMM	Resolución A. 744 (18) del 4 de noviembre de 1993 Resolución MEPC 111 (32) del 4 de diciembre de 2003, Resolución MSC 144 (77) del 5 de junio de 2003, y Resolución 106-51-DGMM del 21 de abril de 2005
Directrices para la elaboración de planes de emergencia de abordaje contra la contaminación del mar por hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas	Resolución No. 106-OMI-34-DGMM	Resolución MEPC 85 (44) del 13 de marzo de 2000

Directrices y especificaciones revisadas relativas al equipo de prevención de la contaminación para las sentinas de los espacios de máquinas de los buques	Resolución No. 106-OMI-35-DGMM	Resolución MEPC 107 (49) del 18 de julio de 2003
Directrices para el transporte de aceites vegetales en tanques profundos o en tanques independientes proyectados especialmente para el transporte de dichos aceites vegetales en buques de carga seca general	Resolución No. 106-OMI-36-DGMM	Resolución MEPC 120 (52) del 15 de octubre de 2004
Código Técnico Relativo al Control de las Emisiones de Óxido de Nitrógeno de los Motores Diesel Marinos (Código Técnico sobre los NO _x)	Resolución No. 106-OMI-37-DGMM	Resolución 2 del 26 de septiembre de 1997, de la Conferencia de las Partes del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78), Circular MEPC/Circ.368 del 13 de marzo de 2000, Resolución MEPC 132 (53) del 22 de julio de 2005,
Plan de Evaluación del Estado del Buque (CAS)	Resolución No. 106-OMI-38-DGMM	Resolución MEPC 94 (46) del 27 de abril de 2001, Resolución MEPC 95 (46) del 27 de abril de 2001, Resolución MEPC 99 (48) del 11 de octubre de 2002, Resolución MEPC 111(50) del 4 de diciembre de 2003, Resolución MEPC 112 (50) del 4 de diciembre de 2003,
Enmiendas al Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 1966, y su Protocolo de 1988	Resolución No. 106-OMI-39-DGMM	Resolución MSC.143 (77) del 05 de junio de 2003, Resolución MSC.172 (79) del 09 de diciembre de 2004, Resolución MSC.223 (82) del 08 de diciembre de 2006
Enmiendas al Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes, de 1972,	Resolución No. 106-OMI-40-DGMM	Resoluciones A 464 (XII) del 19 de noviembre de 1981, Resolución A 626 (15) del 19 de noviembre de 1987, Resolución A 678 (16) del 19 de octubre de 1989, Resolución A 736 (18) del 4 de noviembre de 1993 Resolución A 910 (22) del 29 de noviembre de 2001,
Enmiendas al Plan de Evaluación del Estado del Buque (CAS)	Resolución No. 106-OMI-41-DGMM	Resolución MEPC 155(55) del 13 de octubre del 2006
Enmiendas adoptadas al Anexo I y II del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78)	Resolución No. 106-OMI-42-DGMM	Resolución MEPC 164 (56) del 13 de julio de 2007
Enmiendas al Código Internacional de Seguridad de Naves de Gran Velocidad (NVG)	Resolución No. 106-OMI-43-DGMM	Resolución MSC.222 (82) del 8 de diciembre de 2006 en vigor el 1 de julio de 2008
Enmiendas al Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS)	Resolución No. 106-OMI-44-DGMM	Resolución MSC 218 (82) del 8 de diciembre de 2006, en vigor el 1 de julio de 2008
Enmiendas al Código Marítimo Internacional de Sistema de Seguridad contra Incendios (SSCI)	Resolución No. 106-OMI-45-DGMM	Resolución MSC 217 (82) del 8 de diciembre de 2006, en vigor el 1 de julio de 2008
Enmiendas al Código Marítimo Internacional de Sistema de Seguridad contra Incendios (SSCI)	Resolución No. 106-OMI-46-DGMM	Resolución MSC 206 (81) del 18 de mayo de 2006, en vigor el 1 de julio de 2010
Enmiendas al Código Internacional de Seguridad de Naves de Gran Velocidad (NVG)	Resolución No. 106-OMI-47-DGMM	Resolución MSC.221 (82) del 8 de diciembre de 2006 en vigor el 1 de julio de 2008
Enmiendas al Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS)	Resolución No. 106-OMI-48-DGMM	Resolución MSC.226 (82) del 8 de diciembre de 2006 en vigor el 1 de julio de 2008
Enmiendas al Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Gases Licuados a Granel (Código CIG)	Resolución No. 106-OMI-49-DGMM	Resolución MSC.225 (82) del 8 de diciembre de 2006 en vigor el 1 de julio de 2008
Enmiendas al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974	Resolución No. 106-OMI-50-DGMM	Resolución MSC.227 (82) del 8 de diciembre de 2006 en vigor el 1 de julio de 2008
Enmiendas a las Reglas II-1/3-2 y XII/6 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974	Resolución No. 106-OMI-51-DGMM	Resolución MSC 215 (82) del 8 de diciembre de 2006, en vigor el 1 de julio de 2008
Directrices de la Organización Marítima Internacional	Resolución No. 106-OMI-52-DGMM	MSC/Circular 1114, MSC circular 1280, MSC/ Circular 1222 y MSC Circular 1252.
Enmiendas al Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Gases Licuados a Granel (Código CIG),	Resolución No. 106-OMI-53-DGMM	Resolución MSC.220 (82) del 8 de diciembre de 2006, en vigor el 1 de julio de 2008
Enmiendas al Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Productos Químicos Peligroso a Granel (Código CIQ)	Resolución No. 106-OMI-54-DGMM	Resolución MSC.219 (82) del 8 de diciembre de 2006 en vigor el 1 de enero de 2009, y Resolución MEPC 166 (56) de 13 de julio de 2007 en vigor el 1 de enero de 2009
Enmiendas al Código de Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP)	Resolución No. 106-OMI-55-DGMM	Resolución MSC.196 (80) del 20 de mayo de 2005 en vigor el 1 de enero de 2009
Enmiendas al Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y de la Contaminación (Código IGS)	Resolución No. 106-OMI-56-DGMM	Resolución MSC 195 (80) del 20 de mayo de 2005, en vigor el 1 de enero de 2009