

**CIRCULAR  
DGPIMA-009-CCP-2022**

**PARA:** Concesionarios del Canal de Acceso de Bahía las Minas,  
Usuarios en general

**DE:**   
Flor Pitty  
Directora General



**ASUNTO:** Reparación y Reactivación de Ayudas a la Navegación

**FECHA:** 13 de junio de 2022

Informamos que se están realizando operaciones de reparación y reactivación de dos (2) ayudas a la navegación (Boyas), en el canal de acceso de Bahía Las Minas (BLM), Distrito de Cativá, Provincia de Colón, específicamente las Boyas 1 y 2, cuyos detalles son:

Ayuda a la navegación	Tipo	Este	Norte	Función	Color	Destello
Boya 1	Boya	628999	1041303	Marca Lateral	Verde	1s on, 2s off, 1on, 2 off (6s)
Boya 2	Boya	628703	1041255	Marca Lateral	Rojo	1s on, 2s off, 1on, 2 off (6s)

Actualmente, en estas posiciones se encuentran instaladas estructuras que funcionan como posiciones provisionales a fin de mantener referenciada la entrada a este canal de acceso.

Atentamente,

  
AM/MB/sm