

**CIRCULAR
DGPIMA-020-CCP-2022**

PARA: Concesionarios del Canal de Acceso de Bahía las Minas,
Usuarios en general

DE: Flor Pitty
Directora General



ASUNTO: Instalación de Ayudas a la Navegación

FECHA: 30 de agosto de 2022

En seguimiento a las operaciones de reparación y reactivación de la Boya #1 y Boya #2 ubicadas en el Canal de Acceso de Bahía Las Minas (BLM), Distrito de Cativá, Provincia de Colón, las cuales fueron comunicadas a través de la Circular DGPIMA-009-CCP-2022 del 13 de junio de 2022, informamos que dichas labores concernientes a la instalación de ambas señales permanentes que conformarán la entrada a dicho Canal, culminaron el lunes 29 de agosto de 2022, fecha en que la empresa realizó la instalación correspondiente. Detalles a continuación:

Ayuda a la navegación	Tipo	Este	Norte	Función	Color	Destello
Boya #1	Boya	628999	1041303	Marca Lateral	Verde	1s on, 2s off; 1on, 2 off (6s)
Boya #2	Boya	628703	1041255	Marca Lateral	Rojo	1s on, 2s off; 1on, 2 off (6s)

Atentamente,


AM/MB